

SCH1

- Eternit
- Pojistná hydroizolace
- Dřevěný záklop tl. 28 mm
- Krokev 140x140 mm

SCH2

- Plechová střešní krytina
- Pojistná hydroizolace
- Dřevěný záklop tl. 28 mm
- Krokev 140x140 mm

Ocelová
vymetací lávka

+7,950
Komín

+7,300

Hřeben

26°

140/140
Vaznice

SCH1

2x80/180
Kleština

120/120
Pásek

140/140
Sloupek

+3,450
2. NP

PDL2

140/140
Pozednice

+3,090
Okap

+3,000
Římsa

+4,685
Hřeben

+2,820
Okap

PDL3

-0,030
1. NP

TE2

TE1

PDL1

-1,550
1. PP

-1,550

TE2

- Asfaltobeton
- Hutněný štěrk frakce 15-30
- Podlaží

TE1

- Betonová dlažba BEST tl. 80 mm
- Pískové lože tl. 50 mm
- Hutněný štěrk tl. 100 frakce 15-30
- Podlaží

PDL3


- Betonová podlaha tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Podkladní beton tl. 100 mm
- Hutněný násyp frakce 15-30
- Rostlý terén

PDL2

- Betonová podlaha tl. 50 mm
- Železobetonová nosná konstrukce tl. 250 mm
- Vápenocementová omítka tl. 20 mm
- Štuková omítka tl. 2 mm

PDL1

- Betonová podlaha tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Podkladní beton tl. 100 mm
- Rostlý terén



PARÉ Č. :

VYPRACOVAL : Ing. Pavel Kraml		MĚŘÍTKO :	1 : 100
INVESTOR : Městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný		DATUM :	02 / 2016
AKCE : Rekonstrukce objektu č.p. 38 Strážný		ČÍSLO VÝKRESU :	06
OBSAH : Řez A-A		FORMÁT :	A3

D 1. 1.

STUPEŇ : PD zakrazení stávajícího stavu