SITUACE 1 : 500

LEGENDA NÁVRH :

- OBVOD UPRAVENÉHO ODSTAVENÉHO RAMENE (PLOCHA: 9 386 m²)
- HRANY TECHNICKÉ ÚPRAVY BŘEHŮ
- VRSTEVNICE
- OČEKÁVANÁ PRŮMĚRNÁ HLADINA 376,80 m.n.m. (PLOCHA : 3 932 m²)
- SKLON BŘEHU min.: 1 : 8
  17,5 % z OBVODU BŘEHŮ UPRAVENÉHO ODSTAV. RAMENE
- HRANICE LITORÁLNÍHO PÁSMA
  46,5 % z PLOCHY HLADINY UPRAVENÉHO ODSTAV. RAMENE
- OSY PŘÍČNÝCH PROFILŮ S ČÍSLY (PF 5)
- OSA PODÉLNÉHO PROFILU SE STANIČENÍM (m) (30,0)

PLOCHA LITORÁLNÍHO PÁSMA : 1 830 m²

ČÁST S TŮŇKAMI

TŮŇ 1

TŮŇ 2

TŮŇ 3

PF 1 PF 2 PF 3 PF 4 PF 5 PF 6 PF 7 PF 8 PF 9 PF 10 PF 11 PF 12 PF 13 PF 14

Blanice (hladina 376.91)

376,80

VÝTOK DO OBNOVENÉHO RAMENE

BETONOVÉ POTRUBÍ
DN 400 mm DÉLKY 10,0 m

Š1 - KONTROLNÍ A ČISTÍCÍ ŠACHTA - ZMĚNA SMĚRU

HLADKÉ PLASTOVÉ SILNOSTĚNNÉ POTRUBÍ DN 400 mm DÉLKY 78,0 m

Š2 - KONTROLNÍ A ČISTÍCÍ ŠACHTA

ŠTĚRKOVÁ LAVICE

PROČIŠTĚNÍ DNA U VTOKU DO NÁTOKOVÉHO POTRUBÍ

Apoleňák

kú Žďár u Protivína

kú Protivín

Navrhl/vypracoval: EKOSERVIS České Budějovice	Zodpovědný projektant: Ing. Karel Meruňka, CSc. podpis:	Kontroloval : Ing. Václav Škopek, CSc. podpis:	EKOSERVIS České Budějovice Široká 8, 370 01
Objednatel: Obec Žďár, Žďár 20, 398 11 Protivín		Datum:	VI/2015
Akce: Obnova odstaveného ramene – Žďár u Protivína		Formát:	A3
		Měřítko:	1:500
		Stupeň: RDS	Souprava:
Objekt: SITUACE SOUSTAVY 1 : 500		Označení části: D	