
Sanderova h.
U Řepů
U Máců
U Mokřinách
Žitec
Mirochov
Čapí v.
Lutová
Maluškov
V Koutech
Kopaniny
V Texasu
Staňkov
U Janů
U Tikalských
U Kancliře
V Ochozí
V Chalupách
Jahodiny
Chlum u Třeboně
Na Zájezku
U Kosařů
Předměstí Lipovky
Hamr
Purkrabský r.
Staňkovský les
Před. Maršovina
Černoviště
Purkrabské bažiny
Žabárna
PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 : 50 000 C 1